

ATA DE REUNIÃO



Número da ATA:	181/2024	Mês da Análise:	09/2024	Gerência:	GPES
Nível:	Operacional	Periodicidade:	Reunião de Trabalho	Processo:	VALVULA GAVETA EN 1074
Local da Reunião:	MEET	Data da Reunião:	10/09/2024	Data do Fechamento:	23/10/2024

Pauta de Reunião:

VALVULA GAVETA EN 1074

Relator: Eidilaine Ribeiro Da Silva (S013747) eidilainers@sanepar.com.br

PARTICIPANTES

Nome	Chave	Email	Empresa	Aceite
Carlos Nery		probuid@probuid.com.br	Externa (Saint Gobain (representante))	ATA Aceita
Debora Zuliani		deborah@glassbombas.com.br	Externa (GLASS)	Sem Resposta
Deuber Benedito Baz de Lima		deulim@avkbr.com.br	Externa (AVK)	ATA Aceita
Eidilaine Ribeiro Da Silva	s013747	eidilainers@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
Fernando Maia Veiga	s017647	fernando.veiga@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	Sem Resposta
Jose Otavio Mattiazzo		mattiazzo@iec-aut.com.br	Externa (AVK)	ATA Aceita
Juliano Moraes		jumo@avkbr.com.br	Externa (AVK)	Sem Resposta
Julio Cesar Rutes	s017146	julio.rutes@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
Luis Henrique Przysiada	s007185	luishp@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
Nestor Inacio Da Silva Neto	s018635	nestorin@sanepar.com.br	Sanepar (GPES)	ATA Aceita
Paulo Alexandre Salla Bohler	s015613	pauloasb@sanepar.com.br	Sanepar (GGML)	ATA Aceita

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Reunião sobre a válvula gaveta EN 1074
Observação:
A SANEPAR recebe orientações dos fabricantes e elas passam por análise. Por isso, nem sempre são reproduzidas em nossas especificações e notas técnicas. Portanto, a ata abaixo reflete apenas as discussões ocorridas na reunião técnica.

Error: Subreport could not be shown.